

Åsmund Bjørge
Verkstedveien 1N
3403 Lier

Forslag til Sameiet Verkstedveien 1-3.
Lier.

Ringe klokker gir svak lyd.

Ringeklokkene for hoved inngangs dør gir et meget svakt signal og forutsetter at det ikke er annen lyd i leiligheten. Det samme er tilfelle med signalstyrken ved den enkelte inngangsdør. Det foreslås at fagfolk vurderer om signalstyrken kan reguleres. Hvis det ikke er mulig bør den enkelte eier få anledning til å skifte ut klokkene for egen regning.

Vennlig hilsen

Åsmund Bjørge

Lukasje i taket over
kalkangen i Verkstaden
3 G. -

Ingvald Fløiby

ROLF DRAG

VERKSTEDVEIEN 3A

3403 LIER

MOBIL: 90 65 96 99.

E-POST: rolfdrag@gmail.com

Lier 02.03.17.

SAK TIL SAMEIEMØTE 3.APRIL 2017.


STØY FRA BRUK AV NØKKELBOKS I INNGANGSDØR TIL VERKSTEDVEIEN 3.

HVER GANG NØKKELEN BRUKES ER DET STØY INN I ET AV SOVEROMMENE I MIN LEILIGHET. DET OPPSTÅR EN KONSTRUKSJONSLYD SOM NÆRMEST FORSTERKES INN I ROMMET. DETTE BEVIRKER AT ROMMET IKKE EGNER SEG SOM SOVEROM.

DET ER ENKLE TING SOM KAN AVHJELPE DETTE. SELVE NØKKELBOKSEN KAN STØYISOLERES OG SKRUER KAN HA GUMMISKIVER.

DERES SVAR IMØTESEES.

VENNLIG HILSEN


ROLF DRAG